

## Achats et fournisseurs

Liste de matériaux du microscope V3.01			
Nombre	Désignation	Fournisseurs	Coût approx. (\$)
1X	Merisier russe 5/8" 100 X 100 mm	<a href="#">Quincaillerie</a>	1,10
1X	Merisier russe 5/8" 75 X 100 mm	<a href="#">Quincaillerie</a>	0,60
1X	Merisier russe 5/8" 50 X 150 mm	<a href="#">Quincaillerie</a>	0,30
1X	Acrylique opaque noir ½", 3/4" extérieur, 76 mm de longueur	<a href="#">Polyalto</a>	0,20
1X	Acrylique opaque noir, 1/4" épaisseur, 80 mm de longueur	<a href="#">Polyalto</a>	0,25
1X	Tube de PVC en T ¼	<a href="#">Quincaillerie</a>	0,20
1X	Tube de caoutchouc	<a href="#">Quincaillerie</a>	0,05
4X	Vis tête fraisée, 1/4"	<a href="#">Quincaillerie</a>	0,12
2X	Lentilles plan-convexes 12,5mm	dx.com	0,30
3X	Joints toriques #204	<a href="#">GBS</a>	0,12
2X	Joints toriques #309	<a href="#">GBS</a>	0,40
2X	Del blanche	<a href="#">Accès électronique</a>	0,70
1X	Support à 2 piles AA ou transformateur CC avec R <sub>del</sub> 330Ω	<a href="#">Accès électronique</a>	0,49
1X	Interrupteur simple	<a href="#">Accès électronique</a>	0,29
1X	Massonite 1/8" 114 X 200 mm	Quincaillerie	0,15
1X	Rondelle en néoprène 3/32" X ½" X 1/8" pièce # RB-374	<a href="#">GBS</a>	0,18
Liste de matériel particulier à l'atelier			
21		Ruban électrique	
22		Colle chaude	
23		Fil à souder à pâte à souder	
24		Papier à sabler grade moyen et doux	
25		Ciseaux	
26		Multimètre	
27		Peinture noire et petit pinceau	
Outils particuliers requis à l'établi			
28	1	Fer à souder	
29	1	Perceuse sans fil	
30	1	Pointe à tournevis Robertson #2 (pour vis #8) et cruciforme	
31	1	Forêt à fraiser pour vis #8	

Outils requis			
Section machines outils : Forêts pour les perceuses			
32	1X	Forêt 3/4" (Forstner)	
33	1X	Forêt 7/8" (Forstner)	
34	1X	Forêt 1/8" et foret à fraiser pour vis #8	



